




实线：切割轮廓。虚线：纸张裁边。圆圈十字：对齐标识。

曲线上方切除，下方保留。点划线：平端基准（y=0）。

100 mm 水平校准

20 mm